

M/E 曲拐箱油雾探测装置报警原因的分析及处理

中远集运 宋汝涛

[内容提要] 此文重点通过实例阐述 M/E 曲拐箱油雾探测装置报警原因及其处理。

M/E 曲拐箱油雾探测装置是主机安保系统的重要装置之一，当探测到油雾浓度高到报警值时会自动报警，M/E 减速。

M/E 正常运行时，曲拐箱（曲轴箱）中轴瓦等相对运动部件总会摩擦生热，滑油润滑减少了相对运动件的摩擦力，同时冷却摩擦件，将摩擦产生的热量带走。运行中，曲拐箱中产生的油雾浓度较低，并通过曲拐箱透气管泄放到大气，透气管的出口设在机舱高处，平时观察此出口的油雾冒出状况及油雾探测器指示油雾浓度的变化，可知曲拐箱内运动部件是否处于正常运行。发现不正常变化，应查找原因。轮机管理人员在航行中应经常观察其变化。当油雾报警时，必须查明原因，防止事故扩大。

1 油雾探测装置本身故障

油雾探测装置应确认其处于正常状态，主机备车时开启，吸机舱气时浓度指示为零，必要时进行零位校正。航行时观察浓度指示的变化。出现油雾浓度报警，主机减速，停车。如怀疑报警装置有问题，可将吸曲拐箱油雾的管拆开，此时浓度指示应为零。

2 轴瓦等发热，滑油雾化

轴瓦等摩擦件发热，引起油雾浓度升高出现的报警，其原因有：轴瓦等本身问题。未按时定期检查检修，超时使用，磨损引起间隙超限，破坏了油膜，金属直接接触，摩擦发热，油温升高，滑油挥发，浓度升高，或轴瓦质量不好，出现白合金剥落碎裂，破坏了正常润滑；另外是滑油问题。四冲程机，由于缸套与活塞磨损过大，密封不良，加大了燃烧产物漏入曲拐箱，污染了滑油，加快了轴瓦的磨损。滑油质量通过定期取样化验判断，运行中可通过自动清洗滤器的每天工作次数判断，如工作次数（查看自动计数器）不断增加，说明污染加重，油中的残炭等固体杂质增加，分油机分离处理已无法使滑油质量稳定在理想的范围。混有大量固体颗粒的滑油去润滑轴瓦，加快了轴瓦的磨损，直至间隙变大，油膜不能很好的形成，半干润滑，轴瓦轴颈发热烧坏。当油雾报警时，必然有轴瓦轴颈烧坏拉伤。曾有 MAN52/55A 型机出现过多次此故障。轴颈烧坏拉伤，不得不请专业厂家对轴颈研磨，配加后瓦，特别是连杆大端轴承，会首先出现此故障。而后分析原因认为是由于缸套磨损较大造成，虽然缸套磨损远未达到允许极限 1.5mm，但由于机器爆压高，仍有较多的燃烧产物漏入曲拐箱，污染了滑油。采取措施是更换了磨损接近 1mm 的所有缸套，减少了漏气，滑油质量得到了控制，烧瓦现象不再出现。再者是滑油压力过低或断油引起轴瓦发热烧毁，油雾报警。某船主机是 MAN40/54 型，离港开航后由于滑油泵故障停转；备用滑油泵起动后短时间油压未建立，断油，而滑油低压主机自动停车保护失灵，油雾报警，同时多道轴瓦轴颈烧伤，被迫修理。当曲拐箱油雾报警发生时，必须停机对曲拐箱内各轴承进行全面检查，在未找出原因予以消除前决不能盲目起动运转，防止事故扩大。否则事故扩大，损坏主机，最终使船舶失去动力，造成危及船舶安全的局面发生。油污染引起加快轴瓦磨损有个过程，管理中，轮机人员通过油雾浓度指示的变化来判断轴瓦的磨损情况，通过有关参数的综合分析，确定需要及时检查修理的目标，将故障消灭在萌芽中。实践证明，中速机由于轴瓦发热引起油雾报警时，必有轴瓦轴颈损坏。

轴瓦过热引起油雾报警，轴瓦（如主轴承，推力轴承）有温度指示的，可通过温度升高判断哪道轴瓦出了问题。更直接的办法是打开曲拐箱，手摸感觉是哪道轴承发热，察看曲拐箱油底壳有否白合金磨出，对应白合金位置的轴承外部细查，确定后进行拆检修理。

3 气缸燃气漏入曲拐箱

气缸燃气漏入曲拐箱，达到一定浓度，同样会引起油雾探测器显示油雾浓度报警。现代四冲程大马力柴油机爆压都很高，当缸套已磨损较大而活塞环又密封不良时，高压燃气漏入曲拐箱量增加，到达报警值时同样显示油雾浓度报警。当确认属此种原因造成的报警，如海上条件不允许时，可采取应急短时操纵措施，适当减小此缸喷油量，待有利时机吊缸修理。曲拐箱漏入燃气（烟气）引起报警已有所闻。某船主机为 MAN B&W 8L32/26，2500kW，锚地起锚进港时发生油雾报警，检查后确认是漏入的燃气引起的，采取措施是拆开油雾吸口管，应急操作。据讲此船以前曾因燃气漏入曲拐箱引起过油雾报警。查检修测量记录：

缸号 项目	1	2	3	4	5	6	7	8
气缸磨损量 mm	0.37	0.18	0.54	0.16	0.50	0.14	0.17	0.29
爆炸压力 kg/cm ²	110	125	125	130	125	130	130	135

从数字分析可以看出 3、5 缸磨损较大，后吊缸修理，当第 3 缸活塞吊出后发现活塞头上还有一个烧蚀

的小孔，更加大了燃气漏入量，换新缸套活塞后故障消除。

此机说明书标示缸径磨损允许到 1mm，实际是不可能的，当磨损超过 0.5mm 就应考虑换新缸套，否则故障频生，而且功率发不足。现代高爆压低速二冲程机也是如此，缸套允许磨损极限说明书写得比较婉转，磨损达到 0.4%~0.8% 缸径时换新缸套。当到达 0.4% 时应准备适时换新。按说明书推荐最大值如缸径为 800mm，最大值应是 $800 \times 0.8 = 6.4\text{mm}$ ，实际不可能。缸套磨损接近 4mm 时，故障增加，断令，功率发不足，排温升高。

70 年代及以前的各牌号二冲程机，因爆压多在 $60\sim 80\text{kg/cm}^2$ ，如缸径 760mm 机，缸套磨损到 5mm 还能使用，因其爆压低。二冲程机燃气漏入曲拐箱是活塞顶部烧蚀穿孔造成的。二冲程机排气阀占据了气缸盖中央位置，喷油头只能布置在缸盖外圈，油头向心扇

形喷射，喷射角小，喷嘴距活塞头近，高压燃油会冲蚀烧伤对应部位的活塞头顶部，时间长了，在对应部位产生蜂窝状凹陷，凹陷深度到达活塞头顶部厚度的 $1/3$ 时，活塞头应进专门厂返修复原。如 80MC 机，允许烧蚀深度不超过 20mm。运行中，活塞头顶部一旦烧穿，燃气会通过活塞滑油冷却空间进入曲拐箱，曲拐箱发生油雾报警。此故障已发生多起。预防措施：吊缸检修时，当发现活塞头顶部烧蚀到规定值时应更换活塞，旧件进厂返修复原。例：某船 RTA52 机，红海航行，曲拐箱油雾报警，各轴瓦等摩擦件检查均未发现不正常，而后判断活塞头烧穿，“脚痛治头”，打开曲拐箱门，关闭各缸示功阀，盘车机转车，察看各缸活塞冷却油回油口，哪缸有压缩空气漏出即那缸活塞头烧穿。吊缸更换活塞。如无新活塞备件，可大电流电焊补平，仍可维持使用 2000~3000 小时。油气与燃烧的烟气味道有别，可在曲拐箱透气管口处用嗅觉鉴别。